

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

PROCESO No. MCOGADMDMQAZQ58-2017

OBRA:

"CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA-MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL-CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMABA-CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CESPED SINTETICA DEL BARRIO SANTO TOMAS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA-CONSTRUCCION DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE-REHABILITACION DEL PARQUE (CAMINERIAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA"

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Abril de 2018, se reúnen para la Entrega Recepción Provisional de la Obra los señores: Arq. Juan Guerrero, delegado de la Administración Zonal, Ing. Darío Vélez, Administrador del Contrato, Arq. Fátima López responsable de Fiscalización y Fiscalizadora, y el Ing. Edgar Pallo, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante Proceso N° MCOGADMDMQAZQ58-2017-2017, otorgado el día 05 de febrero de 2017, el Distrito Metropolitano procedió a contratar al Ing. Edgar Pallo Chipantasi, para ejecutar la Obra: "CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA-MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA BARRIAL-CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMABA-CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CESPED SINTETICA DEL BARRIO SANTO TOMAS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA-CONSTRUCCION DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE-REHABILITACION DEL PARQUE (CAMINERIAS) BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA".

El valor total del mencionado contrato original es de USD. \$ 85001.02 (Son: Ochenta y cinco mil uno, con 02/100 dólares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometió a pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.

La obra que se ejecuto es por USD. \$ 46409.80 (Son: Cuarenta y seis mil cuatrocientos nueve con 80/100 dólares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD \$ 38591.22 dólares, que corresponde al 45.40% en decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. 010-FISC-2018 de fecha 12 de marzo de 2018 se designa los delegados para la recepción provisional de la obra.

Av. Quitumbe Nan s/n y Av. Condor Nan | PBX: 267 4500 / 2675091 / 2675021 | www. quito. gob. Ec



ACTIVITIES NEW CERCION PROVINCIONAL

PROFESS OF MCOCAPABLES AND AREAST

CONSTRUCTION OF THE PROPOSITE PROBLEMS OF BEST OF THE BEST OF THE

BI = A ZOD

AVOURDING A TOTAL OF THE PROPERTY OF THE SECOND OF THE SEC



FISCALIZACIÓN

La fiscalización y supervisión de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fátima López, (Jefa de Fiscalización).

SOLICITUD DE RECEPCIÓN - ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Edgar Pallo contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera. Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día 17 de abril de 2018, con oficio No. 17-04-quitumbe, y con N° de Ticket #2018-058783, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepción Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

El Ing. Edgar Pallo contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera. Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día 20 de abril de 2018, con oficio No.20-04-quitumbe, y con Nº de Ticket #2018-060976, solicita el pago de la planilla No. 1 Única de liquidación.

INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos objeto de esta Recepción — Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS					VALOR PLANILLADO		
Planilla	No	1	Única	de	USD \$	46409.80	
liquidació	n						
Total sin IVA				USD \$	46409.80		
I.V.A. 12%					USD \$	5569.18	
Total					USD \$	51978.98	

			CANTIDADES, PRECIOS CONTRACTUALES			
No	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m. Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado rápido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2"	u	4,00	186,34	745,36	
2	CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m. Tabla monte,pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje.	m 42,21		10,37	437,72	
3	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal.	m2	958,74	1,42	1.361,41	
4	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES.	m2	513,03	1,90	974,76	
5	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	132,39	10,20	1.350,38	
6	DESBANQUE Y NIVELACIÓN A MANO. Herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	62,14	8,47	526,33	



STREET PROPERTY

ACCUMULATION OF STATE OF THE PROPERTY OF THE P

NOTE THE NEW TOTAL STATE OF THE STATE OF TH

M G E

grade Militages — In the Company of the Company of

THE SCHOOL WAS ASSETTING TO SELECT THE SELEC

- max ⇒ - metribe salik all seel fall skill noon "iva san sake morethyde



	1	1			ALGALDIA
7	DERROCAMIENTO HORMIGÓN CICLÓPEO INCL. DESALOJO 5km.	m3	6,46	43,15	278,75
8	ROTURA DE BORDILLO CON MÁQUINA. Bordillo vial		100.00	1 [0	172 40
	h=50cm, incluido desalojo 5 Km.	m	109,80	1,58	173,48
9	ROTURA DE ACERAS CON MAQUINARIA. Espesor 10cm. Incluye desalojo 5Km.	m2	47,82	1,22	58,34
10-	CONFORMACIÓN DE TALUD, PEINADO. Espesor promedio 20cm, herramienta manual.	m2	13,56	3,41	46,24
11	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra producto de excavación, capas máx. 20 cm hídratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	28,89	6,04	174,50
12	REPŁANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2. 503(3) Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador	m3	0,58	128,04	74,26
13	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1). (unidad de medida kg)	kg	739,42	1,87	1.382,72
14	ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	18,40	11,87	218,41
15	ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x30cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	16,20	19,44	314,93
16	HORMIGÓN CICLÓPEO 180kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5).	m3	2,94	115,26	338,86
17	HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	3,15	160,79	506,49
18	CONTRAPISO HS. 180 e=5cm, EMPEDRADO e=10cm. Con polietileno, no incluye masillado, hormigonera	m2	16,50	17,34	286,11
19	ENCOFRADO-DESENCOFRADO LOSA ALT. ENTREPISO 2.5m. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m2	21,47	22,20	476,63
20	ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante	m	19,20	3,36	64,51
21	LOSA ALIVIANADA e=20cm HORM.S.210kg/cm2. Sin hierro, equipo hormigonera, vibrador.	m2	21,83	41,68	909,87
22	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	56,20	14,16	795,79
23	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm. Mortero 1:6 incluye andamios, altura3m	m2	14,10	10,78	152,00
24	PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO.	m2	22,08	2,06	45,48
25	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	141,15	9,52	1.343,75
26	POLIETILENO	m2	12,48	1,70	21,22
27	ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS-e=2cm. Ancho máximo 40cm, no incluye andamios, mortero 1:6	m	90,64	4,40	398,82
28	MASILLADO Y ALISADO LOSA e=2cm. Mortero 1:3 con impermeabilizante sika 1, subida de materiales en saco.	m2	19,04	11,42	217,44
29	MASILL. Y ALISADO DE PISOS MORTERO 1:3e=2cm. Espesor 2cm	m2	79,63	7,39	588,47



					ALCALDÍA
30 1	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm. 2.5m tubo, codo, tee, pega	u	2,00	29,81	59,62
31 1	PUNTO DE DESAGUEPVC NORMAL 50 mm. Tubo de 2.5 m	u	5,00	19,06	95,30
- 32	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110 mm. Tubo 2.5 m, codo, tee, yee, pega		4,00	44,56	178,24
44	DUNTO A D DVC DDES DOSCABLE 1/2" Accesories		8,00	30,72	245,76
44	PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12, MANG.1/2". Empotrado, cable 3m.	u	7,00	26,35	184,45
.3D I	TABLERO TÉRMICO 6-12 PUNTOS. Incluye 12 braker, instalado	u	1,00	185,84	185,84
36	BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO. PVC desague, ganchos de empotramiento, pintura esmalte dos manos.	m	2,50	13,14	32,85
37	CERAMICA PARA PISO 30x30 cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif.con polímeros, emporado con porcelana.	m2	13,33	26,23	349,65
38	CERAMICA PARA PARED 20x30 cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif.con polímeros, emporado con porcelana.	m2	32,84	24,76	813,12
39	LAVAMANOS BLANCO. Accesorios, llave cromada, instalada.	u	2,00	70,30	140,60
40	URINARIO INDIVIDUAL BLANCO. Accesorios, instalado.	u	1,00	125,72	125,72
41	INODORO REDONDO BLANCO. Accesorios.	u	4,00	89,15	356,60
42	REJILLA CROMADA DE 75mm. Instalada	u	2,00	11,46	22,92
43	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES 2 manos estucado para la aplicación pintura	m2	54,95	4,79	263,21
44	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES 2 manos estucado para la aplicación pintura	m2	49,99	4,58	228,95
45	VENTANA HIERRO SIN PROTECCIÓN, PINTADA.		26,04	5,99	155,98
46	VIDRIO CLARO 3mm CON MASILLA. Colocado	m2	1,86	13,66	25,41
47	PUERTA TAMBORADA BAÑO 0.60 x 1.80 x 6 mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerrad. Instalada.	u	4,00	177,84	711,36
48	PUERTA TAMBORADA 70,80,90X205X6mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerradura, instalada.	u	2,00	194,35	388,70
49	CERRADURA DE BAÑO DE POMO. Colocada.	u		24,11	0,00
50	CERRADURA PRINCIPAL DE POMO. Colocada.	u	2,00	42,28	84,56
51	FOCO INCANDECENTE100 W	u	5,00	2,09	10,45
52	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO Incluye módulo metálico completo altura 1.70m, no incluye plataforma. (unidad de medida u/mes)	u/mes	1,00	18,22	18,22
53 PINTURA ESMALTE CON SOPLETE-SUPERFICIES METÁLICAS. 2 manos pintura esmalte, con soplete.		m2	11,00	5,24	57,64
	The state of the s	1			1

Av. Quitumbe Ñan s/n y Av. Condor Ñan | PBX: 267 4500 / 2675091 / 2675021 | www. quito. gob. Ec



	144 200 20	1	ı	.1	ALCALDIA
	(área <= 200 m2).				
55	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA. 2manos (área <= 200m²2).	m2	104,94	3,96	415,56
56	CAJA DE REVISION 60X60X80cm LIBRES, TAPA Replant. Contrapiso emp.=13 cm, ladrillo común enlucido, angulo filo tapa y caja		5,00	93,89	469,45
57	CANALIZACIÓN PVC NORMAL 110mm. Desagues	m	38,20	11,15	425,93
58	ENCOF-DESENCOF CONFINAMIEN LATERAL ACERAS. Tabla monte, recubrimiento con líquido		264,49	1,13	298,87
59	desmoldante. BORDILLO HORM. S. 180 kg/cm2 h=20cm b=10cm. Incluye excavación y encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002.610-(1)c.	m		9,20	0,00
60	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 'c = 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	122,40	17,63	2.157,91
61	SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte, tendido y compactado. 403-1.	m3	93,70	25,86	2.423,08
62	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas.	m2	254,64	1,27	323,39
63	ACERA HORM. SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm. Junta cada 2.5m, acabado espolvoreado mortero 1:3. Especific.MOP-001-F2002. 610-(2).	m2	419,60	16,36	6.864,66
64	ADOQUIN HORM.COLOR 30x30x6cm 400kg/cm2. Adoquin especial tipo español, cama de arena 3cm	m2	170,37	29,58	5.039,54
65	BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. Hormigón simple f 'c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b.	m	7,60	12,97	98,57
66	ADOQUIN DECOR.COLOR 15x15x6cm 400kg/cm2. Adoquin de 15X15X6cm, cama arena e=3cm, compact.apisonadora adoquín, emporado arena.	m2	148,05	26,70	3.952,94
67	ADOQ. GRIS NATURAL 21/27X7X7cm 400Kg/cm2, PEATONAL. Adoq.gris natural, cama de arena e=5cm, compact.apisonadora adoquín, emporado de arena.	m2		29,29	0,00
68	PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint.tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.	m	128,06	2,30	294,54
69	CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓN SIMPLE f'c=180kg/cm2, REJILLA e=10, excavación, encofrado, m.ang.25x3mm, plat. 19x3mm c/4cm, pintura anticorrosiva 2manos, ancl., bis. 1 tr	m		39,37	0,00
70	JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES. Siembra de plantas, 30u/m2, varias especies.	m2		21,19	0,00
71	LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN. Incluye apilamiento.	m2	80,33	1,19	95,59
72	DESAŁOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora frontal, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	203,61	6,41	1.305,14



			OTAL DE LA BRA:		46.409,80	
73	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye pago en escombrera. 309-2(2). (unidad de medida m3 por km)	m3*km	3369,75	0,41	1.381,60	
					ALCALDIA	

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL							
FECHA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA FECHA INICIO DE DE PLAZO DE PLAZO PARALIZACIÓN DE PLAZO DE PLAZO DEL PLAZO DEL PLAZO					FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA		
05-febrero-2018	28-febrero-2018	49 días	0 días	17-abril-2018	17-abril-2018		

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano – Administración Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.

Ing. DARIO VELEZ
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ADM. QUITUMBE

ADM. QUITUMBE

DELEGADO

Arg. JUAN GUERRERO

Ing. EDGAR PALLO CONTRATISTA.

Arq. FÁTIMA LÓPEZ RESPONSABLE DE FISCA

RESPONSABLE DE FISCALIZACIÓN ADM. QUITUMBE(FISCALIZADORA) TRANSPORTS OF MATERIAL DEFECTION

TO TOTAL DEFECTION OF MATERIAL DEFECTION

TO TOTAL DEFECTION OF MATERIAL DEFECTION

TO TOTAL DEFECTION OF MATERIAL DEFETION OF MATERIA

The Product Section 1997

THE PARTY OF THE STATE OF THE S

- [35] X[1] [1] [2 78 ALCON

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

n in a 2 to a non-year of the spilling

THE STATISTICS OF THE STATE OF

ang sere See in the man of the control of the contr

Beziften n

and the second of the second o