



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARA PAGO DEL CONTRATO “MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA IMAGEN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CHQ”, CÓDIGO No. MCO-DMIMPQ-009-2018

En la ciudad de Quito, a 22 de enero del 2019, se instala la comisión conformada para suscribir la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** del **CONTRATO MCO-DMIMPQ-009-2018 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA IMAGEN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CHQ”**, la misma que queda integrada de la siguiente manera: el Ing. Diego Valarezo con cédula 1706661822., en su calidad de Contratista, Arq. Fernando Robayo Administrador de Contrato, Arq. Erika Villalva Fiscalizadora de la obra en calidad de observador, Arq. Jorge Quispe Delegado Técnico que no estuvo en la ejecución de la obra; quienes convienen en suscribir la presente acta, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.- El 02 de mayo del 2018, se firmó el contrato mediante el cual, el Ing. Diego Valarezo G., en su calidad de Contratista se comprometió a ejecutar, terminar y entregar la obra **“MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA IMAGEN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CHQ”**, por un monto de **USD \$ 149929.8** (Ciento cuarenta y nueve mil novecientos veinte y nueve dólares de los Estados Unidos de América con 80/100 ctvs.), (este valor **NO** incluye I.V.A) cláusula Séptima y, un plazo de ejecución de doscientos setenta **(270) días**, según cláusula séptima, además siendo propuesta como residentes de obra: Ing. Mario Valarezo.

- Con oficios No. DV-44-18, del 6 de diciembre del 2018 ingresado al IMP con guías de control No. 2018-3820, el 06 de diciembre del 2018, el contratista comunica que una vez concluido los trabajos de la mencionada obra, solicita la recepción provisional del contrato respectivamente.
- Según memorando No.IMP-DFISC-2018-1086/3241, de 26 de octubre del 2018, por parte de la Dirección de Fiscalización y autorizado por la Dirección Ejecutiva, se designa al Arq. Jorge Quispe Delegado Técnico para la Recepción provisional del contrato complementario y principal de la mencionada obra.
- Mediante el MEMORANDO No. IMP-DFISC-2018-1086/3241 del 26 de octubre del 2018, se designa al Arq. Jorge Quispe como delegado técnico para la recepción provisional. La misma que fue realizada el 17 de diciembre del 2018, según el oficio del IMP No. 0004032 del 12 de diciembre del 2018, en la cual SI existieron observaciones, según el informe del delegado emitido con el IMP-PROYESP-2018-642-3820, de 02 de enero del 2019 y que fueron comunicadas al Contratista mediante el oficio del IMP No. 00038 del 7 de enero del 2019. El contratista comunica el cumplimiento de las observaciones mediante el oficio DV-10-19 del 08 de enero del 2019, ingresado al IMP con guía de control No. 59-2019. La inspección de verificación de cumplimiento se realizó el 16 de enero del 2019, según el oficio del IMP No. 000118 del 14 de enero del 2019. En esta inspección ya no hubo observaciones, según el informe del delegado emitido con el MEMORANDO No. IMP-PROYESP-2019-36-143, emitido el 18 de enero del 2019. Procede la recepción provisional.



PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARA PAGO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA IMAGEN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CHQ", CÓDIGO No. MCO-DMIMPQ-009-2018

- Según informe del Administrador de obra, con fecha 23 de enero del 2019, en el cual indica que los trabajos han cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas como indica las cláusulas contractuales, una vez realizado el recorrido de la recepción de los trabajos se ha constatado, y verificado el cumplimiento de los mismos, por lo que procede la recepción provisional.

SEGUNDA: RECEPCIÓN DE OBRA.- Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma **PROVISIONAL** del contrato complementario, las mismas que han sido ejecutadas con sujeción al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción del contrato.

- La Fiscalización ha verificado y aprobado la calidad de los materiales, así como la de los elementos construidos, mediante ensayos de laboratorio o de campo según el caso, que fueron ejecutados bajo la supervisión y cumpliendo con las especificaciones técnicas.
- Así como también la verificación de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el contratista; además, se realizó el cálculo de los reajustes de precios correspondientes a las planillas de rubros ejecutados, y la evaluación de avance de obra, comparando la obra realizada con la que debía ser ejecutada de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.

TERCERA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

Una vez que se haga producida la recepción definitiva, real o presunta de los trabajos de Contratación, se procederá a la devolución de la totalidad de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, conforme lo dispuesto por los artículos 77 de la LOSNCP y 118 de su Reglamento.

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

A.1. CONTRATISTA:	ING. DIEGO VALAREZO
A.2. FISCALIZADOR:	ARQ. ERIKA VILLALVA
A.3. ADMINISTRADOR:	ARQ. FERNANDO ROBAYO
A.4. MONTO DEL CONTRATO:	USD. 149929.80
A.5. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	02/05/2018
A.6. FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO:	14/05/2018
A.7. PORCENTAJE DE ANTICIPO:	50%
A.8. MONTO DE ANTICIPO:	74964.90
A.9. FECHA INICIO DE TRABAJOS:	02/05/2018
A.10. PLAZO DE CONTRATO:	270
A.11. FECHA VENCIMIENTO CONTRACTUAL:	27/01/2019

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARA PAGO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA IMAGEN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CHQ", CÓDIGO No. MCO-DMIMPQ-009-2018

Los incrementos de cantidades se tramitaron junto con cada planilla y se adjunta en planilla de liquidación documento de autorización para incremento de volúmenes.

El Contratista **no tiene mora en el plazo** de entrega de los trabajos.

La liquidación económica de la obra realizada se efectuó de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima: Forma de pago y de acuerdo al siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA CONTRATO

MONTO: \$149929.80 ANTICIPO: 50%

PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS

Planilla	Monto	Anticipo 50%	IVA %	Multa	Valor Total
1	19643.86	9,821.93			9,821.93
2	23006.78	11,503.39			11,503.39
3	20025.59	10,012.80			10,012.79
4	17211.37	8,605.69			8,605.68
5	8539.41	4,269.71			4,269.70
6	30367.37	15,183.69			15,183.68
7	32,728.72	15,567.69			17,161.03
8 LIQ	5,892.81	-			5,892.81
COSTO +%	2,987.38				
TOTAL	160,403.29	74,964.90			82,451.01

Planilla	Reajuste	Retención 1 %	IVA 12 %	Valor Total
1	9.82	-	-	9.82
2	57.52			57.52
3	50.06			50.06
4	51.63			51.63
5	25.62			25.62
6	91.10			91.10
7	102.97			102.97
8 LIQ	41.25			41.25
TOTAL	429.97	-	-	429.97

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARA PAGO DEL CONTRATO
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA IMAGEN URBANA DEL
ESPACIO PÚBLICO DEL CHQ", CÓDIGO No. MCO-DMIMPQ-009-2018**

QUINTA: CONCLUSIONES.- Por lo expuesto la Comisión declara su conformidad con la ejecución de la obra objeto de esta recepción, en consecuencia se dan por recibida la obra: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA IMAGEN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CHQ", CÓDIGO No. MCO-DMIMPQ-009-2018**, en forma provisional del Contrato.

Es parte de la presente acta la planilla de liquidación de rubros realmente ejecutados.

Para constancia de lo actuado firman los miembros de la comisión.



Ing. Diego Valarezo
CONTRATISTA
C.I. 17066618.22



Arq. Fernando Robayo
**ADMINISTRADOR
DE CONTRATO**



Arq. Erika Villalva
FISCALIZADORA



Arq. Jorge Quishpe
**DELEGADO QUE NO INTERVIENE
EN LA EJECUCION DE LA OBRA,**

Adjunto: Informe del Delegado Técnico
Informe del Administrador de Contrato
4 originales

EV/