

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA No. AZCA-C-2021-025
REFERENCIA CÓDIGO DE OBRA: MCO-MDMQ-AZC-14-2021

Al día tres de febrero del año dos mil veintidós, comparecen por una parte, la Arq. Pamela Dueñas, Administradora del Contrato; el Ing. Camilo Mora, Técnico no Interviniente Delegados de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se adjunta, y en adelante se denominarán como LA COMISIÓN y por otra el **ING. CHRISTIAN WLADIMIR VILLACÍS CARRERA**, CONTRATISTA; quien para efectos de este instrumento se denominará, "EL CONTRATISTA", y convienen en suscribir la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL de conformidad a las siguientes cláusulas. Comparece también en calidad de observador, la Ing. Jessica Castillo, Fiscalizadora de la obra.

PRIMERA: - ANTECEDENTES:

Según CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA No AZCA-C-2021-025, celebrado el 16/12/2021, el **ING. CHRISTIAN WLADIMIR VILLACÍS CARRERA**, CONTRATISTA, se comprometió a ejecutar el proceso de código **MCO-MDMQ-AZC-14-2021** para la: "REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA PUNTILLA, BARRIO CARAPUNGO, PARROQUIA DE CALDERÓN - AZCA" por el monto referencial de CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS CON 13/100 MÁS IVA (US \$ 53.568,13+ IVA) conforme a las especificaciones, características y rubros detallados en el Estudio Técnico y Pliegos respectivos ingresados en el Portal de Compras Públicas para el proceso de MENOR CUANTIA y demás documentos contractuales, con el plazo de cumplimiento de VEINTE Y UN (21) días calendario, contados a partir de la autorización por escrito por parte del Administrador del Contrato.

- 1.01. Mediante trámite GADDMQ-AZCA-2022-0015-E de fecha 07 de enero de 2022, el CONTRATISTA pone en conocimiento del Administrador Zonal de Calderón la terminación de la obra ya referida y solicita la recepción provisional de la misma.
- 1.02. Con memorando GADDMQ-AZC-DAF-2021-1851-M del 13/12/2021 se designó Fiscalizador a la Ing. Jessica Castillo y con memorando GADDMQ-AZC-DAF-2021-1850-M del 13/12/2021 se designó Administradora de Contrato al Arq. Pamela Dueñas.
- 1.03. Con memorando GADDMQ-AZCA-2022-0017-M del 11/01/2022 se designó la COMISION TECNICA para la inspección previo a la recepción provisional de la obra. La designación del técnico no interviniente al Ing. Camilo Mora se elaboró mediante memorando GADDMQ-AZCA-2022-0016-M del 11/01/2022.
- 1.04. Mediante Inspección programada del 20/01/2022 se visita la obra y se emite el Informe de Recorrido e Inspección de las obras previo a la Recepción Provisional de la misma, y la Comisión Técnica designada por la máxima autoridad, no encuentra observaciones. Por tanto se recibe provisionalmente la obra.

SEGUNDA: - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01, el CONTRATISTA ha ejecutado los rubros que a continuación se detallan, correspondientes a la obra ya indicada:

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ZONA CALDERÓN																							
PLANILLA DE LIQUIDACION																							
N°	Código	DESCRIPCIÓN	U	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES EJECUTADAS		MONTOS EJECUTADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE EJECUCIÓN PROYECTOS	FECHA DE VENCIMIENTO	INCREMENTOS	DECREMENTOS	DIFERENCIA TOTAL	Observaciones						
							Período Anterior	Período Este	Período Anterior	Período Este								Cantidad	Costo Dólares	Cantidad	Costo Dólares		
CÓDIGO: MCO-HMD-AZC-14-2021				MONTOS CONTRATADO: 53.988.130,00				FECHA DE INICIO: diciembre 19, 2021				FECHA DE EJECUCIÓN PROYECTOS: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022							
UBICACIÓN: CALDERÓN				PERÍODO DE EJECUCIÓN: 01 de enero de 2022				al : 07 de enero de 2022				INCREMENTOS: 0				DECREMENTOS: 0							
CONTRATISTA: Ing. Christian Vladimir Viquez				PRECIO UNITARIO: 0,07				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 1.871,07				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 130,97				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
RISCALZADOR: Ing. Jessica Castillo				PRECIO UNITARIO: 9				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ESTE: 51,05				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ESTE: 459,45				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 3,92				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 373,36				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 1.351,56				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 55,25				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 52,08				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 2.877,42				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 4,26				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 111,53				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 475,12				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 0,3807028				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 463,45				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 176,11				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 12,81				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 29,90				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 377,04				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 33,59				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 299,00				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 10.043,41				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 11,22				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 299,00				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 3.354,78				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 1,15				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 204,28				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 234,92				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 1,24				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 72,00				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 89,28				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 8,9				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 88,09				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 784,00				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 4,52				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 232,00				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 1.068,64				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 18,06				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 9,93				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 179,34				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 0,48				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 844,40				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 405,31				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 36				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: -				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 0,00				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 2,86				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 235,35				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 673,10				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 13,43				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 241,05				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 3.237,30				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 7,3				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 80,35				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 586,56				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 38,8				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 46,00				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 1.784,80				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 11,74				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: -				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 0,00				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 158,03				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 2,00				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 316,06				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 78,49				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 1,00				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 78,49				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 607,26				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 1,00				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 607,26				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 249,82				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: 1,00				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 249,82				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			
REMODELACIÓN PARQUE ENTRADA A LA FUNTILLA, BARRIO CARAPUNDO, PARROQUIA CALDERÓN-AZCA				PRECIO UNITARIO: 1.159,98				CANTIDAD EJECUTADA PERÍODO ANTERIOR: -				MONTOS EJECUTADOS PERÍODO ANTERIOR: 1.159,98				FECHA DE INICIO: 21				FECHA DE VENCIMIENTO: 7-ene-2022			

PORCENTAJES:

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO			
OBRA PROGRAMADA	\$53.568,13	USD.	100.00%
OBRA EJECUTADA	\$53.450,38	USD.	99.78%

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista. La obra ejecutada responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos pre-contractuales. El objeto del contrato se cumplió en su totalidad.

TERCERA: - CONDICIONES OPERATIVAS: -

Para la ejecución de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la maquinaria necesarios, así como ha suministrado los materiales requeridos por su cuenta y costo.

FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Ing. Jessica Castillo, designada Fiscalizadora de la obra mediante memorando GADDMQ-AZC-DAF-2021-1851-M del 13/12/2021, la misma que emite el INFORME TECNICO Y FINANCIERO DE FISCALIZACIÓN Nro. DGT-FC-025-2022-001, cuya copia se adjunta.

CUARTA: - REAJUSTE DE PRECIOS: -

Conforme la Cláusula Décimo Primera.-DEL REAJUSTE DE PRECIOS, del Contrato, el Contratista renuncia de manera voluntaria al Reajuste de Precios.

QUINTA: - INFORME ECONÓMICO:

CONTRATO PRINCIPAL			
CONCEPTO	MONTO	AMORTIZACIÓN	REAJUSTES
ANTICIPO	0.00		0.00
PLANILLA Nro. 1	50.262,21		0.00
PLANILLA Nro. 2	3.188,17		0.00
PLANILLA INCREMENTO DE CANTIDADES	0.00		0.00
PLANILLA COSTO +%	0.00		0.00
TOTAL PLANILLAS	53.450,38		0.00

Son: Cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta dólares americanos con 38/100 +IVA (USD. 53,450.38 + IVA)

SEXTA: - LIQUIDACION DE PLAZOS:

CONTRATO PRINCIPAL	
FECHA DE CONTRATO	16/12/2021
PLAZO:	21 DIAS CALENDARIO
FECHA INICIAL DEL PLAZO:	18/12/2021
PROROGAS	-
SUSPENSIÓN DE LA OBRA:	-
FECHA DE VENCIMIENTO:	07/01/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:	07/01/2022

SEPTIMA: - ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL:

Se deja constancia que con fecha veinte de enero de dos mil veintidós, los comparecientes visitaron la obra y verificaron que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente, se adjunta informe de recorrido e inspección de las obras previo a la recepción.

Con tales antecedentes, de conformidad con el Artículo 81 de la Ley de Contratación Pública y las Cláusulas: del Contrato de ejecución de Obra No. AZCA-C-2021-025 celebrado el 16/12/2021, el CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON, recibe provisionalmente la referida obra, en las condiciones y características ya señaladas en la cláusula segunda de esta Acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrá y vigilará a su costa la obra terminada hasta la entrega-recepción definitiva. Durante este período deberá emplear el personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere del caso, limpieza de la obra y corrección de fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

OCTAVA ENTREGA-RECEPCIÓN:

Según Art. 123.- Recepción definitiva.- En los contratos de obra, la recepción definitiva procederá una vez transcurrido el término previsto en el contrato, que no podrá ser menor a seis meses, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total.

NOVENA: - GARANTÍAS:

Las garantías presentadas por el CONTRATISTA se encuentran vigentes.

DÉCIMA: - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

El CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, por lo que es procedente el pago de las Planillas APROBADAS por el Fiscalizador.

DÉCIMA PRIMERA: -DOCUMENTOS HABILITANTES.

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente Acta los siguientes:

- Copia de contrato de ejecución de obra
- Oficio del CONTRATISTA en los que pone en conocimiento del Administrador Zonal de Calderón la terminación de la obra ya referida y solicita la recepción provisional de la misma. (Trámite GADDMQ-AZCA-2022-0015-E de fecha 07 de enero de 2022).
- Informe de Fiscalización INFORME TECNICO Y FINANCIERO DE FISCALIZACIÓN Nro. DGT-FC-025-2022-001 con documentación adjunta.
- Informe de Administrador de Contrato y de Técnico no Interviniente
- Planilla Dos (Liquidación).

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de igual tenor y contenido, en las Oficinas de la Administración Zonal Calderón.

POR LA COMISIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ZONAL
CALDERÓN:

EL CONTRATISTA:

ARQ. PAMELA DUEÑAS
FUNCIONARIO DIRECTIVO 09
ADMINISTRADORA DE CONTRATO

ING. CHRISTIAN WLADIMIR VILLACÍS CARRERA
CONTRATISTA

ING. CAMILO MORA
FUNCIONARIO DIRECTIVO 09
TECNICO NO INTERVINIENTE

ING. JESSI CASTILLO
DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO
FISCALIZADORA (OBSERVADORA)