

Informe de campo				
DATOS DE LA ACTIVIDAD				
LUGAR:	Wilson y 6 de diciembre	Emergencia	Inspección	X
FECHA	Miércoles 14 de septiembre de 2022	Evento público	Sensibilización	
HORARIO:	12h30	Simulacro	Operativo	
DEPENDENCIAS / UNIDADES PARTICIPANTES				
Jefatura de Seguridad y Convivencia Ciudadana / Mauricio Luzuriaga				

ANTECEDENTES:

1. La intervención del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en materia de turismo, entre otros principios básicos, está orientado en la Seguridad Ciudadana Y Reducción del Riesgo.
2. En el desarrollo de las zonas turísticas, se debe garantizar la seguridad ciudadana y reducción del riesgo.
3. La Jefatura de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Administración Especial Turística La Mariscal, ejecuta las políticas del programa "Quito Sin Miedo", entre las cuales está la "Prevención Situacional y del Riesgo" como uno de sus ejes y cuya misión principal es disminuir los índices de percepción de inseguridad de la comunidad en el espacio público.
4. La inspección y reporte de novedades que promuevan la inseguridad o causen percepción de inseguridad en el espacio público está enmarcada en la prevención situacional, parte de los programas y proyectos que se enmarcan en el POA 2021 en el Programa QUITO SIN MIEDO; siguiendo un canal de comunicación permanente con las dependencias competentes en materia de espacio público, licenciamiento, gestión de riesgos, gestión de la seguridad ciudadana y medio ambiente; así como también el monitoreo y seguimiento de los casos que lo ameriten y sean motivo de las inspecciones realizadas.

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Con los antecedentes citados por medio del presente informe a usted que durante el recorrido realizado se evidenció lo siguiente:

- Se observa una caja de revisión correspondiente a Empresa Eléctrica, en la acera norte de la calle Wilson y 6 de diciembre sin tapa (robada).
- Se realizó el reporte por medio de la plataforma del COE-Metropolitano; y se reportó vía chat las novedades encontradas para respuesta de Empresa Eléctrica

Conclusiones:

- En las calles: Wilson y 6 de diciembre, Se observa una caja de revisión correspondiente a Empresa Eléctrica, en la acera norte, sin tapa (robada).

Recomendaciones:


- Verificar que se hayan realizado los trabajos



Informe elaborado por:


Mauricio Luzuriaga V.
PROMOTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

Informe avalado por:


Juan Carlos Álvarez
JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA



Informe de campo				
DATOS DE LA ACTIVIDAD				
LUGAR:	Amazonas y Carrión	Emergencia	Inspección	X
FECHA	Viernes 16 de septiembre de 2022	Evento público	Sensibilización	
HORARIO:	11h30	Simulacro	Operativo	
DEPENDENCIAS / UNIDADES PARTICIPANTES				
Jefatura de Seguridad y Convivencia Ciudadana / Mauricio Luzuriaga				

ANTECEDENTES:

1. La intervención del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en materia de turismo, entre otros principios básicos, está orientado en la Seguridad Ciudadana Y Reducción del Riesgo.
2. En el desarrollo de las zonas turísticas, se debe garantizar la seguridad ciudadana y reducción del riesgo.
3. La Jefatura de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Administración Especial Turística La Mariscal, ejecuta las políticas del programa "Quito Sin Miedo", entre las cuales está la "Prevención Situacional y del Riesgo" como uno de sus ejes y cuya misión principal es disminuir los índices de percepción de inseguridad de la comunidad en el espacio público.
4. La inspección y reporte de novedades que promuevan la inseguridad o causen percepción de inseguridad en el espacio público está enmarcada en la prevención situacional, parte de los programas y proyectos que se enmarcan en el POA 2021 en el Programa QUITO SIN MIEDO; siguiendo un canal de comunicación permanente con las dependencias competentes en materia de espacio público, licenciamiento, gestión de riesgos, gestión de la seguridad ciudadana y medio ambiente; así como también el monitoreo y seguimiento de los casos que lo ameriten y sean motivo de las inspecciones realizadas.

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Con los antecedentes citados por medio del presente informe a usted que durante el recorrido realizado se evidenció lo siguiente:

- Se observa una caja de revisión correspondiente a Empresa Eléctrica, en la acera oriental de la Av. Amazonas y Carrión sin tapa (robada).
- Se realizó el reporte por medio de la plataforma del COE-Metropolitano; y se reportó vía chat las novedades encontradas para respuesta de Empresa Eléctrica, quienes generan la orden de reparación N° 1100418286

Conclusiones:

- En las calles: Av. Amazonas y Carrión, Se observa una caja de revisión correspondiente a Empresa Eléctrica, en la acera oriental, sin tapa (robada).

Recomendaciones:


- Verificar que se hayan realizado los trabajos



Informe elaborado por:


Mauricio Luzuriaga V.
PROMOTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

Informe avalado por:



Juan Carlos Álvarez
JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA




OPERATIVOS ZONALES
Alberto Garcia (Zona Norte) , Alej...

GESTIÓN DE CIUDAD:
Viernes 16 de septiembre 2022.
EVENTO: Caja de revisión de empresa electrica sin tapa
COORDINACIÓN: @Empresa Electrica Quito
CONTACTO: Equipo 9
DIRECCIÓN : Av Amazonas y Jerónimo Carrión
Adjunto fotografías, reportado en plataforma:


11:32 ✓




11:32 ✓




11:32 ✓



11:32 ✓



11:32 ✓



11:32 ✓

Se dejo triangulando la zona 11:32 ✓

+593 99 616 8523 16 de septiembre de 2022 Clínica Quito

To: **GESTIÓN DE CIUDAD:**
Viernes 16 de septiembre 2022.
EVENTO: Caja de revisión de empresa electrica sin ...
buenos días por favor me pueden ayudar con un nombre y número de contacto del alertante para poder ingresar la novedad en el centro de control

11:39

Juan Carlos Alvarez

+593 99 616 8523
buenos días por favor me pueden ayudar con un nombre y número de contacto del alertante para poder ingresar la novedad en el centro de control
Del monitoreo se verifica las novedades...el alertante es la Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de la Administración Zonal...Equipo 9

11:41

+593 99 616 8523 -Empresa Electrica Quito
Juan Carlos Alvarez
Del monitoreo se verifica las novedades...el alertante es la Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de la Administración Zonal...Equi...
personal de operadores en este momento acercándose a revisar la novedad de la tapa de revisión se generó la orden para operadores # 1100418286

12:21

Juan Carlos Alvarez

+593 99 616 8523
personal de operadores en este momento acercándose a revisar la novedad de la tapa de revisión se generó la orden para operadores # 110...
7:36

12:32

+593 99 616 8523 -Empresa Electrica Quito
personal en el sitio informa que se va a realizar el trabajo con mecánica industrial para la reposición de la tapa sustraida en el transcurso de la jornada gracias por la información brindada

12:48

To: **GESTIÓN DE CIUDAD**
Fecha: 14 de septiembre
Coordinación: @Empresa Electrica Quito ...
Por favor si se puede coordinar también este reporte pues es el mismo caso pero en la Amazonas y Pinto, gracias

12:51 ✓

+593 99 616 8523 -Empresa Electrica Quito
gracias ya le paso la información acerca de esta novedad a los operadores

12:52

Gracias 13:02 ✓

Informe de campo				
DATOS DE LA ACTIVIDAD				
LUGAR:	Wilson y Juan León Mera	Emergencia	Inspección	X
FECHA	Martes 27 de septiembre de 2022	Evento público	Sensibilización	
HORARIO:	15h30	Simulacro	Operativo	
DEPENDENCIAS / UNIDADES PARTICIPANTES				
Jefatura de Seguridad y Convivencia Ciudadana / Mauricio Luzuriaga				

ANTECEDENTES:

1. La intervención del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en materia de turismo, entre otros principios básicos, está orientado en la Seguridad Ciudadana Y Reducción del Riesgo.
2. En el desarrollo de las zonas turísticas, se debe garantizar la seguridad ciudadana y reducción del riesgo.
3. La Jefatura de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Administración Especial Turística La Mariscal, ejecuta las políticas del programa "Quito Sin Miedo", entre las cuales está la "Prevención Situacional y del Riesgo" como uno de sus ejes y cuya misión principal es disminuir los índices de percepción de inseguridad de la comunidad en el espacio público.
4. La inspección y reporte de novedades que promuevan la inseguridad o causen percepción de inseguridad en el espacio público está enmarcada en la prevención situacional, parte de los programas y proyectos que se enmarcan en el POA 2021 en el Programa QUITO SIN MIEDO; siguiendo un canal de comunicación permanente con las dependencias competentes en materia de espacio público, licenciamiento, gestión de riesgos, gestión de la seguridad ciudadana y medio ambiente; así como también el monitoreo y seguimiento de los casos que lo ameriten y sean motivo de las inspecciones realizadas.

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Con los antecedentes citados por medio del presente informe a usted que durante el recorrido realizado se evidenció lo siguiente:


- Se observa una caja de revisión correspondiente a Empresa Eléctrica, en la acera sur de la calle Wilson y Juan León Mera sin tapa (robada).
- Se realizó el reporte por medio de la plataforma del COE-Metropolitano; y se reportó vía chat las novedades encontradas para respuesta de Empresa Eléctrica

Conclusiones:

- En las calles: Wilson y Juan León Mera, Se observa una caja de revisión correspondiente a Empresa Eléctrica, en la acera sur, sin tapa (robada).

Recomendaciones:

- Verificar que se hayan realizado los trabajos



Informe elaborado por:


Mauricio Luzuriaga V.
PROMOTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

Informe avalado por:


Juan Carlos Álvarez
JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA




← Quito OPERATIVOS ZONALES +


Alberto Garcia (Zona Norte), Alej...

GESTIÓN DE CIUDAD:
FECHA: 27 de septiembre 2022
EVENTO: Caja de revisión sin tapa (robada) en la caja de revisión cayó una persona de sexo femenino que fue atendida por paramédicos de CBQ
DIRECCIÓN: Wilson y Juan León Mera
Coordinación: @Empresa Electrica Quito
Denunciante: Equipo 9
Se envia registro fotografico, ubicacion ingreso

15:37 ✓✓



15:37 ✓✓ 15:37 ✓✓ 15:37 ✓✓ 15:37 ✓✓



Google

Pte. Wilson 739, Quito 170143, Ecuador
Pte. Wilson 739, Quito 170143, Ecuador

15:38 ✓✓

Informe de campo				
DATOS DE LA ACTIVIDAD				
LUGAR:	Joaquín Pinto y Juan León Mera	Emergencia	Inspección	X
FECHA	Viernes 21 de octubre de 2022	Evento público	Sensibilización	
HORARIO:	10h00	Simulacro	Operativo	
DEPENDENCIAS / UNIDADES PARTICIPANTES				
Jefatura de Seguridad y Convivencia Ciudadana / Mauricio Luzuriaga – Diego Maldonado				

ANTECEDENTES:

1. La intervención del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en materia de turismo, entre otros principios básicos, está orientado en la Seguridad Ciudadana Y Reducción del Riesgo.
2. En el desarrollo de las zonas turísticas, se debe garantizar la seguridad ciudadana y reducción del riesgo.
3. La Jefatura de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Administración Especial Turística La Mariscal, ejecuta las políticas del programa "Quito Sin Miedo", entre las cuales está la "Prevención Situacional y del Riesgo" como uno de sus ejes y cuya misión principal es disminuir los índices de percepción de inseguridad de la comunidad en el espacio público.
4. La inspección y reporte de novedades que promuevan la inseguridad o causen percepción de inseguridad en el espacio público está enmarcada en la prevención situacional, parte de los programas y proyectos que se enmarcan en el POA 2021 en el Programa QUITO SIN MIEDO; siguiendo un canal de comunicación permanente con las dependencias competentes en materia de espacio público, licenciamiento, gestión de riesgos, gestión de la seguridad ciudadana y medio ambiente; así como también el monitoreo y seguimiento de los casos que lo ameriten y sean motivo de las inspecciones realizadas.

DETALLE DE LA ACTIVIDAD:

Con los antecedentes citados por medio del presente informe a usted que durante recorrido realizado por el sector La Mariscal, se evidenció lo siguiente

- Se observa un sumidero sin rejilla (falta de accesorios), en la calzada de la calle Joaquín Pinto con Juan León Mera.
- Se realizó el reporte por medio de la plataforma del COE-Metropolitano; y se reportó vía chat las novedades encontradas para respuesta de Epmaps.

Conclusiones:

- En las calles: Joaquín Pinto y Juan León Mera, se realizó el reporte de un sumidero sin rejilla (falta de accesorios), en la calzada.

Recomendaciones:

- Verificar que se hayan realizado los trabajos



Informe elaborado por:


Mauricio Luzuriaga V.
PROMOTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA


Sr. Diego Maldonado R.

Informe avalado por:


Juan Carlos Álvarez
JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA

