

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		
FORMATO:SGP-DMCSE -INF-003	VERSION:01	FECHA:28/12/2023

ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAENZ	
MES DE AVANCE:	DICIEMBRE 2023
FECHA DE ELABORACION:	28/12/2023

**PROYECTO 2: ANALISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTROPICOS EN EL DMQ
AVANCES META Y PROGRAMATICO**

AVANCE META 1

NOMBRE DE LA META 1:	2023-LEVANTAR 20 REPORTES DE GESTIÓN DE RIESGOS EN EVENTOS ADVERSOS, PREDIOS PRIVADOS Y PÚBLICOS Y EVENTOS PÚBLICOS EN EL DMQ, EN EL 2023
FORMULA DE CALCULO:	<u>VISITAS REALIZADAS</u> *100 MONITOREOS REALIZADOS
TIPO DE META:	Permanente

MES	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	LOGROS/JUSTIFICACION
Enero	1	1	Ejecución de 13 visitas/inspecciones para la generación de informes. Elaboración de 6 informes de análisis de riesgos solicitados. Elaboración de cinco actas de desistimiento del plan de relocalización de familias en San Francisco de Miravalle, debido a la falta de Entrega de viviendas
Febrero	2	2	Se realizaron 06 inspecciones. Se elaboraron 6 informes técnicos. Se envía oficio con documentos habilitantes para la adjudicación de 2 bonos de vulnerabilidad especial a personas que se encuentran incluidas en el Plan de Relocalización Zonal con destino Victoria del Sur.
Marzo	3	3	Se realizaron 06 informes de calificación de riesgo, 03 inspecciones y visitas, Se realiza evaluación conjunta con el personal de la DMGR en el sector del Rosal de Toctiuco se identifican dos viviendas para el plan de relocalización zonal
Abril	4	4	Durante el mes de abril del 2023 se realizaron 13 inspecciones, y se elaboraron 4 informes técnicos.
Mayo	6	6	Durante el mes de mayo del 2023 se realizaron 10 inspecciones, y se elaboraron 6 informes

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOAdministración Zonal
Manuela Sáenz

FORMATO:SGP-DMCSE -INF-003

VERSION:01

FECHA:28/9/2023

			técnicos. Se realiza reunión con familias identificadas dentro del Plan de Relocalización con destino el conjunto habitacional Victoria del Sur, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda.
Junio	8	8	Durante el mes de junio del 2023, se realizaron 05 inspecciones y se elaboraron 8 informes.
Julio	10	10	Durante el mes de junio del 2023, se realizaron 10 inspecciones y se elaboraron 10 informes
Agosto	12	12	Ejecución de 13 visitas/inspecciones para la generación de informes. Elaboración de 6 informes de análisis de riesgo solicitados.
Septiembre	14	14	Se realizaron 06 inspecciones y la elaboración de 06 informes de calificación preliminar de riesgo. Se realiza una reunión de información y coordinación coordinada por la Secretaría de Seguridad con la participación de las zonales Eloy Alfaro, Calderón y Manuela Sáenz.
Octubre	16	16	Se realizaron 09 inspecciones y la elaboración de 09 informes de calificación preliminar de riesgo. Se realiza una mesa de trabajo con la Comisión de Hábitat y Vivienda.
Noviembre	18	18	Durante el mes de NOVIEMBRE se realizaron 11 inspecciones y la elaboración de 09 informes de riesgo. Se realizan dos reuniones con la Concejala Blanca Paucar y la comisión de hábitat y vivienda sobre procesos de expropiación pendientes por parte de la Secretaría General de Seguridad.
Diciembre	20	20	Durante el mes de DICIEMBRE se 08 inspecciones y la elaboración de 11 informes de riesgo por seguimiento de emergencias. Se realizan dos convocatorias para reunión por parte de la Concejala Blanca Paucar y la Dirección de Riesgos para tratar temas relacionados a expropiaciones inconclusas.

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		Administración Zonal Manuela Sáenz 
FORMATO:SGP-DMCSE -INF-003	VERSION:01	FECHA:28/9/2023

AVANCE PROGRAMÁTICO: PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1:	ELABORACIÓN DE REPORTE DE GESTIÓN DE RIESGOS		
TAREA 1:	Monitoreo para generación de informes en el territorio para detectar acciones y condiciones antrópicas que generen riesgo de desastres en función de mapas de riesgos de la DMGR, requerimientos ciudadano se identificación propia en territorio (Permanente)		
TIPO ACTIVIDAD:	Permanente		
FECHA INICIO (REALIZADA)	1/01/2022	FECHA FIN (REALIZADA)	31/12/2022
<p>ENERO 2023: Durante el mes de enero se realizaron 13 visitas e inspecciones y la elaboración de 6 informes técnicos.</p> <p>06 DE ENERO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS, AVANCE DE COLOCACION DE SEÑALÉTICA SOBRE LA AV. BERNARDO DAVALOS EN OBRERO INDEPENDIENTE II ETAPA.</p> <p>10 DE ENERO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS, SECTOR QUEBRADA EL TEJAR, REVISION DE COLECTOR CONJUNTO CON EPMAPS.</p> <p>18 DE ENERO DEL 2023: CAMINO DE ORELLANA-TALUD EN RIESGOS</p> <p>18 DE ENERO DEL 2023: AV. SIMON BOLIVAR Y CONQUISTADORES-PIEDRA POR CAER EN LAVIA.</p> <p>19 DE ENERO DEL 2023: INSPECCION TUBERIA ROTA, POSIBLE AFECTACION VIAL- LA RONDA</p> <p>20 DE ENERO DEL 2023: INSPECCION ALBORADO EN RIESGO SECTOR JARDIN DEL VALLE</p> <p>20 DE ENERO DEL 2023: INSPECCION EL PANECILLO, CALLE PATAGONIA, AFECTACION VIAL CASAS COLINDANTES.</p> <p>21 DE ENERO DEL 2023: INSPECCION EL PANECILLO- CONSTRUCCION SIN PERMISOS. SE COORDINA VISITA POR AMC.</p> <p>24 DE ENERO DEL 2023: INSPECCION AVANCE DE CONSTRUCCION MURO DE LA ESCUELA OLEARY, SECTOR LA LIBERTAD POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION.</p> <p>25 DE ENERO DEL 2023: INSPECCION CALLE AGUARICO, MURO POR CAER.</p> <p>25 DE ENERO DEL 2023: INSPECCION DE PIEDRA POR CAER, VISITA CON DMGR Y EPMOP, CALLE SIMON BOLIVAR Y CONQUISTADORES:</p> <p>26 DE ENERO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS, PLANIFICACION DE MINGA DE PREVENCION DE RIESGOS, PATRIMONIO FAMILIAR 3ERA ETAPA.</p> <p>26 DE ENERO DEL 2023: INSPECCION CONJUNTA CON EPMOP INSTALACION DE VALLAS JERSEY PARA PROTECCION VIAL</p>			

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO		Administración Zonal Manuela Sáenz 
FORMATO:SGP-DMCSE -INF-003	VERSION:01	FECHA:28/9/2023

FEBRERO 2023: Durante el mes de febrero del 2023 se realizaron 06 inspecciones, y se elaboraron 6 informes técnicos.

12 DE FEBRERO 2023: INSPECCIÓN DE RIESGOS, SECTOR ALMA LOJANA, CALLE EN MAL ESTADO.

13 DE FEBRERO 2023: INSPECCION DE RIESGOS SECTOR ELOY ALFARO DE PUENGASI, POR HUNMIENTOS VIALES.

14 DE FEBRERO 2023: INSPECCION DE RIESGOS CONJUNTO HABITACIONAL PAYA EN LOS DOS PUENTES POR PROBABLE COLAPSO DE MURO EN PROPIEDAD MUNICIPAL.

08 DE FEBRERO 2023: INSPECCION DE RIESGOS SECTOR SAN JOSE DE MONJAS POR MURO CON FILTRACION DE AGUAS LLUVIAS.

15 DE FEBRERO 2023: INSPECCION DE RIESGOS SECTOR TOCTIUCO POR HUMEDAD EN UNA PROPIEDAD PRIVADA.

23 DE FEBRERO 2023: INSPECCION Y EVALUACION CONJUNTA CON IMP POR COLAPSO DE UNA CORNIZA SUPERIO DE FACHA EN PROPIEDAD PRIVADA LA LOMA GRANDE.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informes técnicos, que reposan en la Unidad de Seguridad Ciudadana.

MARZO 2023: Durante el mes de marzo del 2023 se realizaron 03 inspecciones y se ejecutaron 06 informes en el territorio

07 DE MARZO 2023: INSPECCION DE RIESGOS LA COLMENA

DE MARZO 2023: INSPECCION DE RIESGOS LA VICENTINA PREDIO ABANDONADO

DE MARZO 2023: INSPECCION DE RIESGOS EL PANECILLO LIGA BARRIAL

MEDIO VERIFICACIÓN: Informes técnicos, que reposan en la Unidad de Seguridad Ciudadana.

ABRIL 2023: Durante el mes de abril del 2023 se realizaron 13 inspecciones, y se elaboraron 4 informes técnicos.

02 DE ABRIL 2023: INSPECCION DE RIESGOS LIBERTAD CALLE 10 DE OCTUBRE

05 DE ABRIL 2023: INSPECCION DE RIESGOS SECTOR GUAPULO

06 DE ABRIL 2023: INSPECCION DE RIESGOS QUEBRADA SIBAUCO

12 DE ABRIL 2023: INSPECCION DE RIESGOS SAN JUAN

12 DE ABRIL 2023: INSPECCIÓN DE RIESGOS LA CHORRERA

12 DE ABRIL 2023: INSPECCION SENDERO LA VICENTINA

14 DE ABRIL 2023: INSPECCION ALMA LOJANA

16 ABRIL DEL 2023: INSPECCION JAIME ERNESTO

22 ABRIL DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS TOCTIUCO

21 DE ABRIL DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS LA VIENTINA

26 DE ABRIL DEL 2023: INSPECCION SAN JOSE DE MONJAS

27 DE ABRIL 2023: INSPECCION LA LIBERTAD

28 DE ABRIL 2023: INSPECCION DE RIESGOS LA LIBERTAD

MEDIO VERIFICACIÓN: Informes técnicos, que reposan en la Unidad de Seguridad Ciudadana

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO

Administración Zonal
Manuela Sáenz



Quito
Alcaldía Metropolitana

FORMATO:SGP-DMCSE -INF-003

VERSION:01

FECHA:28/9/2023

MAYO 2023: Durante el mes de mayo del 2023, se realizaron 10 inspecciones y se elaboraron 6 informes.

02 DE MAYO 2023: INSPECCIÓN POR DESLIZAMIENTO DE TALUD, SECTOR MONJAS, BARRIO PALUCO.

04 DE MAYO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS, TRIANGULO DE PIEDRA, AFECTACION DE TALUDES POR FALTA DE ALCANTARILLADO.

09 DE MAYO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS, LA VICENTINA, CANCHA BARRIAL ESPACIO PUBLICO QUE NO CUENTA CON CUNETAS.

09 DE MAYO 2023: INSPECCIÓN ESCUELA ALEJANDRO CÁRDENAS PREDIO PATRIMONIAL CON PROBLEMAS ESTRUCTURAL.

10 DE MAYO 2023: NOTIFICACIÓN A PREDIO POR INCUMPLIMIENTO DE RETIRO DE FRANJA DE PROTECCIÓN DE TALUDES, SECTOR LA LIBERTAD.

11 DE MAYO DEL 2023: INSPECCION CONJUNTA CON AMC CONSTRUCCIONES SIN PERMISO LA LIBERTAD.

21 DE MAYO DEL 2023: INSPECCION PREDIO MUNICIPAL ABANDONADO LA REOLETA

21 DE ABRIL DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS MOITERO DE AFECTACION DE PUENTE VEHICULAR QUE CONETCA ORQUIDEAS Y EL GUABO.

27 DE MAYO DEL 2023: INSPECCIO Y RECORRIDO EL TREBOL, ARAS COLINDANTES CON QUEBRADA QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO

29 DE MAYO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS SECTOR SAN SEBASTIAN, CALLE AMBATO Y MURGEYTIO, HUNDIMIENTO VIAL.

MEDIO VERIFICACIÓN: Informes técnicos, que reposan en la Unidad de Seguridad Ciudadana

JUNIO 2023: Durante el mes de junio del 2023, se realizaron 05 inspecciones y se elaboraron 4 informes.

07 DE JUNIO DEL 2023: INSPECCION PARA REGULARIZACION BARRIAL SECTOR TOCTIUOCO

07 DE JUNIO DEL 2023: INSPECCIÓN DE RIESGOS SECTOR LA LIBERTAD

13 DE JUNIO DEL 2023: RECORRIDO E INSPECCION POR PUNTOS ESTABLECIDOS PARA COLONIAS VACACIONALES.

DE JUNIO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS AV. DE LOS CONQUISTADORES

28 DE JUNIO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS POR PUNTOS DE INTERVENCION PARA MINGAS DE MITIGACION DE RIESGOS VARIOS SECTORES.

JULIO 2023: Durante el mes de julio del 2023, se realizaron 07 inspecciones y se elaboraron 7 informes.

06 DE JULIO DEL 2023: INSPECCION PROCESO CONSTRUCTIVO BUENOS AIRES

10 DE JULIO DEL 2023: INSPECCIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADA SECTOR EDEN DEL VALLE

11 DE JULIO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS EN LINEA FERREA PARA MINGA

11 DE JULIO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS POR ARROJO DE ESCOMBROS ORQUIDEAS

12 DE JULIO DEL 2023: INSPECCION POR DAÑOS ESTRUCTURALES PROBLEAS PARTICULARES SECTOR LA TOLA.

15 DE JULIO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS SAUCES DEL VALLE PARA MINGAS.

16 DE JULIO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS POR ARBOLES A PUNTO DE CAER EL VENTANAL

17 DE JULIO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS POR ARBOLES A PUNTO DE CAER ORQUIDEAS

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO

Administración Zonal
Manuela Sáenz



FORMATO:SGP-DMCSE -INF-003

VERSION:01

FECHA:28/9/2023

20 DE JULIO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS POR PROBLEMAS ESTRUCTURALES VIVIENDA PATRIMONIAL SAN SEBASTIAN
20 DE JULIO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS POR PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y
21 DERROCAMIENTO LA VICENTINA.
25 DE JULIO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS CAMINO CULBRERO LA VICENTINA BAJA

AGOSTO 2023: Durante el mes de agosto se ejecutaron 13 visitas e inspecciones de gestión de riesgos y se elaboraron 6 informes preliminares de gestión de riesgos.

06 DE AGOSTO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS, OBRERO INDEPENDIENTE II ETAPA.
10 DE AGOSTO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS, SECTOR QUEBRADA EL TEJAR, REVISION DE COLECTOR CONJUNTO CON EPMAPS.
11 DE AGOSTO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS, SECTOR TOCTIUCO, POR BORDE DE QUEBRADA MIRAFLORES.
13 DE AGOSTO DEL 2023: CAMINO DE ORELLANA-TALUD EN RIESGOS
14 DE AGOSTO DEL 2023: INSPECCION SAN MIGUEL DE COLLACOTO, FRANJA DE RETIRO DE QUEBRADA PUBLICA.
18 DE AGOSTO DEL 2023: INSPECCION EL PANECILLO- CONSTRUCCION SIN PERMISOS. SE COORDINA VISITA POR AMC.
22 DE AGOSTO DEL 2023: AV. SIMON BOLIVAR Y CONQUISTADORES-PIEDRA POR CAER EN LA VIA.
24 DE AGOSTO DEL 2023: INSPECCION TUBERIA ROTA, POSIBLER AFECTACION VIAL- LA RONDA
25 DE AGOSTO DEL 2023: INSPECCION ALBORADO EN RIESGO SECTOR JARDIN DEL VALLE
25 DE AGOSTO DEL 2023: INSPECCION TUBERIA ROTA LA VICENTINA.
26 DE AGOSTO DEL 2023: INSPECCION CALLE AGUARICO, MURO POR CAER.
27 DE AGOSTO DEL 2023: INSPECCION DE PIEDRA POR CAER, VISITA CON DMGR Y EPMMOP, CALLE SIMON BOLIVAR Y CONQUISTADORES.
28 DE ENERO DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS, PLANIFICACION DE MINGA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, PATRIMONIO FAMILIAR 3ERA ETAPA.

SEPTIEMBRE 2023: Durante el mes de septiembre se realizaron 06 inspecciones y la elaboración de 06 informes de calificación preliminar de riesgo.

01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS BARRIO EL ROSARIO PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORME DE PRIORIZACION DE OBRA DE RIESGO
02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS SECTOR LA ARBOLEDA PARA ACTUALIZACION DE INFORME DE PRIORIZACION DE OBRA DE RIESGO
05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS SECTOR EL PANECILLO PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORME DE PRIORIZACION DE OBRA DE RIESGO
07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS SECTOR LAS CANTERAS PARA PRIORIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS PARA PRIORIZACION DE OBRA DE MITIGACION SECTOR SAN FRANCISCO.
15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS SECTOR

ELABORACION DE 06 INFORMES DE CALIFICACION PRELIMINAR DE RIESGO

OCTUBRE 2023: Durante el mes de OCTUBRE se realizaron 09 inspecciones y la elaboración de 09 informes de calificación preliminar de riesgo.

- 04 DE OCTUBRE DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS EVALUACION QUEBRADAS DE PUENGASÍ.
- 05 DE OTUBRE DEL 2023: INSPECCION PARED COLAPSADA SAN JUAN EL PLACER
- 06 DE OCTUBRE DEL 2023: INSPECCION MURO DE CONTENCIÓN PUENGASI- LÍNEA FÉRREA.
- 10 DE OCTUBRE DEL 2023: INSPECCION PARED CON CUARTEADURAS PANECILLO SAN JUAN.
- 07 DE OCTUBRE DEL 2023: INSPECCION TALUD AUQUI DE MONJAS
- 08 DE OCTUBRE DEL 2023: INSPECCION PARED CUARTEADA CALLE INCLANA
- 09 DE OCTUBRE DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS SECTOR MOLINOS EN CENSO
- 10 DE OCTUBRE DEL 2023: INSPECCION DE RIESGOS SECTOR AV. MARISCAL SUCRE
- 17 DE OCTUBRE DEL 2023: INSPECCION DE REISGOS JARDIN DEL VALLE COLAPSO DE COLECTOR.

ELABORACION DE 09 INFORMES DE CALIFICACION PRELIMINAR DE RIESGO

NOVIEMBRE: Durante el mes de NOVIEMBRE se realizaron 11 inspecciones y la elaboración de 09 informes de riesgo.

- 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023: Se realiza visita y monitoreo con la entrega de plástico sector Guápulo calle Francisco de Orellana.
- 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023: Se realiza visita y monitoreo para la revisión de una torre de alta tensión con la Empresa Eléctrica Quito.
- 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023: Se realiza inspección por taludes en riesgo sector San Isidro de Puengasí.
- 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023: Se realiza inspección sector Guápulo evaluación de una vivienda.
- 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023: Se realiza inspección en el sector de La Vicentina con la EEQ.
- 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023: Se realiza inspección sector El Panecillo por parqueaderos.
- 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023: Se realiza inspección en el pasaje Sanguña tema de conexiones eléctricas, y colector.
- 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023: Se realiza inspección para colocación de plástico sector La Línea Férrea.
- 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023: Se realiza inspección para colocación de plástico sector Cordillera del Cóndor.
- 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023: Se realiza inspección para colocación de plástico Toctiuco.
- 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023: Se realiza evaluación de taludes y colocación de plásticos Miraflores Alto.

DICIEMBRE: Durante el mes de DICIEMBRE se realizaron 06 inspecciones y la elaboración de 11 informes de riesgo por seguimiento de emergencias.

- 06 DE DICIEMBRE DEL 2023: Se realiza inspección de riesgos de una vivienda en riesgo por falta de mantenimiento en San Blas.
- 06 DE DICIEMBRE DEL 2023: Se realiza inspección por riesgo de una vivienda en el sector de San José de Monjas.
- 12 DE DICIEMBRE DEL 2023: Se realiza inspección de riesgos en el Barrio María Guadalupe.
- 18 DE DICIEMBRE DEL 2023: Seguimiento emergencia La Colmena informe de

evaluación de riesgo.

18 DE DICIEMBRE DEL 2023: Seguimiento atención de emergencia calle Aguarico informe de evaluación.

14 DE DICIEMBRE DEL 2023: Se realiza inspección por riesgos en el parque lineal Av. Velasco Ibarra previo evento navideño se coloca cinta de peligro.

21 DE DICIEMBRE DEL 2023: Se realiza inspección de riesgo por vivienda en ruina en Madrigal.

21 DE DICIEMBRE DEL 2023: Se realiza evaluación por deslizamiento de material que se depositó en vía de acceso pasaje Eduardo Mena camino de Orellana.

26 DICIEMBRE DEL 2023: Informes de evaluación de emergencias de Autopista Rumiñahui.

26 DICIEMBRE DEL 2023: Inspección y recorrido Barrio Paluco (avanzada)

28 DICIEMBRE DEL 2023: Visita del señor Alcalde Barrio Paluco

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO

Administración Zonal
Manuela Sáenz



FORMATO:SGP-DMCSE -INF-003

VERSION:01

FECHA:28/9/2023

TAREA 2:	Identificación de sectores y potenciales beneficiarios del Plan de Relocalización (Permanente)	
TIPO ACTIVIDAD:	Permanente	
FECHA INICIO (REALIZADA)	1/01/2023	FECHA FIN (REALIZADA) 31/12/2023
ENERO 2023: ELABORACION DE CINCO ACTAS DE DESESTIMIENTO DEL PLAN DE RELOCALIZACIÓN DE FAMILIAS EN SAN FRANCISCO DE MIRAVALLE, DEBIDO A LA FALTA DE ENTREGA DE VIVIENDAS.		
FEBRERO 2023: 08 DE FEBRERO 2023: se envía oficio con documentos habilitantes para la adjudicación de 2 bonos de vulnerabilidad especial a personas que se encuentran incluidas en el Plan de Relocalización Zonal con destino Victoria del Sur.		
MARZO 2023: 13 DE MARZO 2023: Se realiza evaluación conjunta con el personal de la DMGR en el sector del Rosal de Toctiuco se identifica dos viviendas para el plan de relocalización zonal.		
ABRIL 2023: 28 DE ABRIL 2023: se realiza convocatoria a familias en proceso de relocalización para el 10 de mayo del 2023, en la casa somos san marcos, convocatoria realizada por la Empresa Metropolitana de Hábitat y Vivienda.		
MEDIO VERIFICACIÓN: Las actas reposan en la Jefatura de Seguridad y serán entregadas a la Secretaría de Seguridad.		
MAYO 2023: 10 DE MAYO 2023: se realiza reunión con familias identificadas dentro del Plan de Relocalización con destino el conjunto habitacional Victoria del Sur, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda.		
MEDIO VERIFICACIÓN: Las actas reposan en la Jefatura de Seguridad y serán entregadas a la Secretaría de Seguridad.		
JUNIO 2023: No ha existido demanda de procesos de relocalización.		
MEDIO VERIFICACIÓN: Las actas reposan en la Jefatura de Seguridad y serán entregadas a la Secretaría de Seguridad.		
JULIO 2023: No ha existido demanda de procesos de relocalización.		

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO

FORMATO:SGP-DMCSE -INF-003

VERSION:01

FECHA:28/9/2023

MEDIO VERIFICACIÓN: Las actas reposan en la Jefatura de Seguridad y serán entregadas a la Secretaría de Seguridad.

AGOSTO 2023:

No ha existido demanda de procesos de relocalización.

MEDIO VERIFICACIÓN: Las actas reposan en la Jefatura de Seguridad y serán entregadas a la Secretaría de Seguridad.

SEPTIEMBRE 2023: Se realiza una reunión de información y coordinación coordinada por la Secretaría de Seguridad con la participación de las zonales Eloy Alfaro, Calderón y Manuela Sáenz.

Mediante Oficios Nro. GADDMQ-AZMS-2023-3779-O de fecha 25 de setiembre que otorga respuesta al Oficio circular GADDGMQ-SGYG-2023-0526-, y Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-2023-3673-O de fecha 22 de setiembre del 2023, la Secretaria General de Seguridad convoca a las Administraciones Zonales Eloy Alfaro, Calderón y Manuela Sáenz a una reunión que se llevará cabo con fecha jueves 27 de setiembre del 2023 a las 09h00 para tratar el tema de expedientes de expropiación de predios en riesgo los cuales fueron devueltos a las zonales detalladas, ante lo cual se requiere de una reunión para determinar estrategias que permitan viabilizar las trabas en procesos identificados.

MEDIO VERIFICACIÓN: Las actas reposan en la Jefatura de Seguridad y serán entregadas a la Secretaría de Seguridad.

OCTUBRE 2023: Se realiza MESA DE TRABAJO información y coordinación coordinada por la Secretaría de Seguridad en la sala de concejo- mesa de trabajo liderada por la concejala Blanca Paucar. Miércoles 25 de octubre 2023, se entregan expedientes físicos de procesos de expropiación que aún no han culminado por factores legales.

MEDIO VERIFICACIÓN: Las actas reposan en la Jefatura de Seguridad y serán entregadas a la Secretaría de Seguridad.

NOVIEMBRE 2023: Se realizan dos reuniones con la Concejala Blanca Paucar y la comisión de hábitat y vivienda sobre procesos de expropiación pendientes por parte de la Secretaría General de Seguridad.

MEDIO VERIFICACIÓN: Las actas reposan en la Jefatura de Seguridad y serán entregadas a la Secretaría de Seguridad.

DICIEMBRE 2023: Se realizan dos convocatorias para reunión por parte de la Concejala Blanca Paucar y la Dirección de Riesgos para tratar temas relacionados a expropiaciones inconclusas.

MEDIO VERIFICACIÓN: Las actas reposan en la Jefatura de Seguridad y serán entregadas a la Secretaría de Seguridad.

EJECUCIONPRESUPUESTARIADELPROYECTO

PRODUCTO	CODIFICAD O (a)	COMPROMETID O (b)	DEVENGAD O (c)	%EJECUCION (d=c/a)
ELABORACIÓN DE INFORMES DEANÁLISIS DE RIESGOS	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

- 1. OBSERVACIONES/INCONVENIENTESDELPROYECTO**
- 2. ARCHIVOS DERESPALDO:** Los documentos originales y detallados como “Medios de verificación” se encuentran en custodia de la Unidad (escribir la unidad responsable de la ejecución del proyecto).
- 3. FIRMASDERESPONSABILIDAD**

Acción	Nombres y apellidos	Cargo	Unidad/Área	Firma electrónica
Elaboración	GLORIA ALEJANDRA ORTEGA AGUILAR	RESPONSABLE	SEGURIDAD CIUDADANA	
Aprobación	ROBERTO CARPIO	DIRECTOR	GESTION PARTICIPATIVA	