

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL CONTRATO 40-AZQ-2023 PROCESO No. MCO-MDMQ-2023-7061

FECHA DE ELABORACIÓN DE ACTA: 28/12/2023

OBRA: "INTERVENCIÓN DEL AREA COMUNAL 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA".

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de diciembre de 2023, se reúnen para la Entrega Recepción Provisional de la Obra los señores: Ing. Jonathan Daniel Brito, delegado de la Administración Zonal Quitumbe, Ing. Santiago Rodríguez, Administradora del Contrato, y el Arq. Vicente Sarzosa, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato Nº 40-AZQ-2023, otorgado el día 14 de noviembre de 2023, el GAD Distrito Metropolitano de Quito procedió a contratar al Arq. Vicente Sarzosa, para ejecutar la Obra: "INTERVENCIÓN DEL AREA COMUNAL 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA".

El objeto de la contratación se resume en "INTERVENCIÓN DEL AREA COMUNAL 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA"

El valor total del mencionado contrato original es de USD. \$ 101.885,43 (Son: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 43/100 dólares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del GAD del Distrito Metropolitano de Quito se comprometió a pagar al contratista, el 39% de anticipo, y el 61% restante mediante el pago de planillas en un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.

La obra se ejecuto por USD. \$ 101.870,93 (Son: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 93/100 dólares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD \$ 14,50 que corresponde al 0,01% en decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. GADDMQ-AZQ-2023-2432-M, del 04 de diciembre de 2023, se designa al Ing. Jonathan Daniel Brito como TÈCNICO NO INTERVINIENTE, del contrato No. 40-AZQ-2023, proceso MCO-MDMQ-2023-7061, por parte de la Administración Zonal Quitumbe.

REAJUSTE DE PRECIOS

Según cláusula Décima. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS "Art.10.1 Las partes de manera expresa renuncian al reajuste de precios".

OBLIGACIONES CONTRACTUALES


Mediante Memorando N° AZQ-FISC-CONTRATOS-020-2023 de fecha 27 de diciembre de 2023 se validó el Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en etapa contractual, por parte de la Fiscalización.

FISCALIZACIÓN

Mediante Memorando No. GADDMQ-AZQ-2023-2154-M, del 08 de noviembre de 2023, se designa al Ing. Patricio Arteaga, como FISCALIZADOR, del contrato No. 40-AZQ-2023, por parte de la Administración Zonal Quitumbe.







SOLICITUD DE RECEPCIÓN - ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

La Ing. Julia Chimbo, contratista de la obra, mediante oficio presentado a la Lcda. María Hernández, Administradora Zonal de la Administración Zonal Quitumbe, el día 27 de diciembre de 2023, con oficio No. 004/2023, y con Nº de trámite # GADDMQ-AZQ-RD-2023-7332-E, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepción Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

La Ing. Julia Chimbo, contratista de la obra, mediante oficio presentado a la Lcda. María Hernández, Administradora Zonal de la Administración Zonal Quitumbe, el día 27 de diciembre de 2023, con oficio No 005/2023 y con Nº de trámite # GADDMQ-AZQ-RD-2023-7336-E, el contratista solicita el pago de la planilla única de liquidación de la obra.

INFORME DE FISCALIZACIÓN

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Los trabajos objeto de esta Recepción – Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a la cláusulas contractuales, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS	VALOR I	PLANILLADO		DESCUE	NTO ANTICIPO
Planilla única de liquidación	USD \$	101.870,93	Ų	JSD\$	39.735.32
Total sin IVA	USD \$	101.870,93	l	JSD\$	39.735.32
IVA 12%	USD \$	12.224,51			
Total	USD \$	114.095,44		•	

CONDICIONES GENERALES

Con los antecedentes anteriormente descritos, el CONTRATISTA ha ejecutado los rubros que a continuación se detalla:

N°	COD.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS	IMPORTE USD.
1	0980	ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado rápido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2"	u	225,40	3,000	676,20
2	REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUI.TOPOG. SUPERFICIES		m2	0,08	534,090	42,730
3	0001	0001 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal.		1,68	313,470	526,63
4	8000	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.		12,12	109,440	1.326,41
5	0019	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra producto de excavación, capas máx. 20cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	7,92	4,830	38,25
6	0006	CONFORMACION DE TALUD, PEINADO Espesor promedio 20cm, herramienta manual.	m2	4,04	12,320	49,77
7	0020	RELLENO COMPACTADO CON SUELO PRESTAMO. INC. 5Km TRANSP. Suelo selecto libre de materia orgánica, escombros, vibroapisonador.		12,95	9,270	120,05
8	5001	ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	3,32	16,990	56,41







297,72 227,00 2.055,44 3.916,80 105,65 121,91 420,71 1.768,62
2.055,44 3.916,80 105,65 121,91 420,71
3.916,80 105,65 121,91 420,71
105,65 121,91 420,71
121,91 420,71
420,71
1.768,62
1.282,05
67,70
504,62
378,21
801,42
88,61
356,29
103,68
3.827,58
499,66
199,22
1.730,78
637,53
96,15
2.129,45
64,83
153,92







34	0187	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	4,45	107,480	478,29
35	0137	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	6,00	159,000	954,00
36	0527	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2 manos (área <= 200 m2).	m2	4,67	2.539,420	11.859,09
37	5992	RETIRO PINT.ESMALTE Y CAUCHO EN PAREDES Retiro de todo vestigio de pintura	m2	3,32	2.272,210	7.543,74
38	0171	CERÁMICA PARA PARED 20x30cm CALIDAD SUPERIOR Instalado con mortero adhesivo modif. con polímeros, emporado con porcelana.	m2	25,22	31,360	790,90
39	0484	PUNTO ILUMINACION CABLE 2#12, MANG. 1/2" Empotrado, cable 3m.	u	31,92	3,000	95,76
40	0485	PUNTO TOMACORRIENTE,CABLE 2#10,MANG.1/2" Empotrado, cable 3m.	u	34,68	6,000	208,08
41	0463	CABLE ELECTRICO TW 2#12, MANGUERA Empotrado.	m	2,70	7,000	18,90
42	0464	CABLE ELECTRICO TW 2#10, MANGUERA Empotrado.	m	3,56	8,000	28,48
43	0505	TABLERO TERMICO 2-4 PUNTOS 2 BREAKER Instalado.	u	79,51	1,000	79,51
44	3761	LUMINARIA LED TIPO PANEL 40 W-3200 LUM. 120 - 240 Vac, 60Hz, EMPOTRABLE EN TECHO. Tipo panel 120-240V, 60Hz, mínimo 30000 horas de vida útil. 60.5x60.5cm. Instalado.	u	42,88	1,000	42,88
45	1010	PICADO PARED PARA INSTALACIONES Pared de ladrillo, no incluye corchado.	m	4,46	2,500	11,15
46	1065	CORCHADO CANALETA MORTERO 1:3 ADHESIVO M rec.pintura		13,19	2,500	32,98
47	2054	INTERRUPTOR SIMPLE Incluye cajetín e instalación.	u	8,76	3,000	26,28
48	0357	PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" Accesorios hierro galvanizado, instalado.	u	36,74	6,000	220,44
49	036	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 50mm Tubo de 3.0 m, codo, tee, pegamento.	u	21,38	3,000	64,14
50	0362	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm Tubo de 3.0 m, codo, tee, pegamento.	u	32,57	3,000	97,71
51	0363	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm Tubo de 3.0 m, codo, tee, yee, pegamento.	u	48,08	2,000	96,16
52	0344	TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" Accesorios PVC presión, instalación.	m	4,14	7,000	28,98
53	V306	TUBO PVC 110mm PARA DRENAJE Y MICHINALES 606-2(1)	m	8,34	8,000	66,72
54	V008	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.80m, herramienta manual, desalojo de material 25m. 307-2(1).	m3	14,90	17,930	267,16
55	0366	CA LA PEVISIONI 60v60v60cm. TAPA Tana hormigon horm simple		69,90	3,000	209,70
56	0331	CANALIZACION PVC NORMAL 110mm Desagües.	m	11,83	48,520	573,99
57	0328	CANALIZACION PVC NORMAL 160mm Desague, union tipo espiga campana, tendido	m	18,95	1,000	18,95
58	P820	LLAVE DE PASO BRONCE 1/2". Colocada.	u	21,62	2,000	43,24
59	0427	LLAVE CROMADA INDIVIDUAL LAVAMANOS Colocada.	u	27,30	2,000	54,60







60	0403	LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL. Empotrado, lavamanos de primera calidad, incluye accesorios e instalación.	u	100,97	2,000	201,94
61	0390	INODORO REDONDO BLANCO Accesorios.	u	108,66	2,000	217,32
62	0422	REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 75mm Instalada.	u	12,86	3,000	38,58
63	0236	MARMETON GRANO LAVADO, CUALQUIER COLOR Emporado, destroncado o desvastado, no pulido, fleje de vidrio 5-6mm	m2	61,76	1,980	122,28
64	0054	LOSETA f 'c=210 kg/cm2, MESA COCINA a=50cm, e=5cm, HIERRO, MURETES h=90cm. Murete lateral y posterior, bloque 15x20x40cm enlucido, altura incluida loseta 90cm, encofrado.	m	66,80	3,000	200,40
65	0563	MUEBLE DE COCINA BAJO EN MELAMINICO. Acabado, colocado.	m	126,05	3,000	378,15
66	0564	MUEBLE DE COCINA ALTO EN MELAMINICO. Acabado, colocado.	m	138,22	2,000	276,44
67	0448	FREGADERO ACERO INOX. 95x51cm 1 POZO MAS ESCURIDERA Con escurridera, accesorios, instalado.	u	164,54	1,000	164,54
68	X998	LLAVE CUELLO DE CISNE CROMADA PARA MESON O PARED Instalada	u	44,72	1,000	44,72
69	1933	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA, VIDRIO CLARO 4mm. Ventana corrediza, vidrio claro 4mm, instalada.	m2	73,72	2,600	191,67
70	0314	CERRADURA PRINCIPAL DE POMO Colocada.	u	43,33	2,000	86,66
71	0316	CERRADURA DE BAÑO DE POMO Colocada.	u	24,16	2,000	48,32
72	0297	PUERTA TOL DOBLADO NEGRO 1.5mm PINTADA. Marco metálico, ángulo 50x3mm, anticorrosivo 1 mano, esmalte 2 manos, instalado.		136,45	7,040	960,61
73	0313	CERRADURA SOBREPONER 40mm ALTA SEGURIDAD Colocada.	u	85,03	4,000	340,12
74	0325	ALDABON PARA PUERTAS	u	5,12	0,000	0,00
75	03610	LUMINARIA LED EMPOTRABLE O SOBREPUESTA PARA BAÑO DE 18-24W 120V Instalado.	u	38,15	2,000	76,30
76	2508	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO Incluye módulo metálico completo altura 1.70m, no incluye plataforma.	u/mes	22,18	1,000	22,18
77	0531	PINTURA ESMALTE CON SOPLETE-SUPERFICIES METALICAS 2 manos pintura esmalte, con soplete.	m2	6,11	3,520	21,51
78	0930	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas.	m2	1,51	104,630	157,99
79	0064	ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	1,44	17,660	25,43
80	0932	ACERA HORM.SIMPLE 210Kg/cm2 ESPESOR 10cm. Junta cada 2.5m, acabado espolvoreado mortero 1:3.	m2	17,90	247,680	4.433,47
81	V931	SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESOS. Incluye transporte, tendido y compactado con vibroapisonador a gasolina. Especif. MOP-001-F2002; 403-1.	m3	30,96	41,440	1.282,98
82	2607	REPARACION ACERA, DIFERENTES SECTORES Picada,demol.repos.acera,subbase h=10cm,c/u,H.S.=180kg/cm2,transporte,acelerante	m2	24,13	13,900	335,41
83	V223	ADOQ.DECOR.COLOR,e=6cm;400kg/cm2,PEATON. 401-4(1)e.	m2	27,83	74,590	2.075,84
84	4580	BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm instalado con mortero 1:3	m	12,68	105,440	1.336,98







85	2606	REPARACION DE BORDILLOS DE CALZADA Picada,demolic.area afectada, limpieza,adit.unión de hormig.y acelerante, acabado,encof.HS=180kg/cm2	m	14,96	54,610	816,97
86	0976	PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint. tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.	m	2,84	54,610	155,09
87	1011	PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km	m2	3,96	716,410	2.836,98
88	5101	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE CON HERRAMIENTA MANUAL. No incluye desalojo.	m3	40,22	0,000	0,00
89	2667	DEMOLICION Y REMOCION DE HORM.SIN DESAL. Demolicion a maquina	m3	63,65	5,220	332,250
90	5107	DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO incluido desalojo 5km	m3	22,38	0,350	7,83
91	D010	ARBUSTO PEQUEÑO VARIAS ESPECIES GRUPO 1 DE 0.50 A 1.50m (PROMEDIO) EN SITIO. Inc. excavación de hueco, transporte y sembrado. No inc. abono. (Especies: bugambilla, cucarda, farol chino, corazón herio, momosa. lechero, yuco, bambú, papiro, etc).	u	15,13	2,000	30,26
92	0061	ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. Altura promedio muro 4 metros, tablero contrachapado de 15mm	m2	22,46	28,870	648,42
93	0067	HORMIGÓN CICLOPEO 210kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5).	m3	135,76	37,610	5.105,93
94	0614	4 EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180kg/cm2 15x15x50cm.		3,60	43,000	154,80
95	0610	CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.3mm H=3.0m Tubo poste, parante c/3m y diagonal 2", travesaño 1 1/2", hierro inf., instalado.		91,52	85,120	7.790,18
96	0594	CERRAMIENTO DE MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.4mm H=4.0m. Tubo poste, parante c/3m y diagonal 2", travesaño 1 1/2", hierro inferior, andamios.		123,14	14,050	1.730,12
97	1069	TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" Cerramiento de malla.	m	9,94	97,540	969,51
98	0617	PUERTA MALLA GALVAN. VEHICULAR/PEATONAL Malla 50/10 3.3mm, parante ancl. puert. tub. iso II 4", tub. poste 2", 1 1/2", pin. coloc.	m2	114,61	12,000	1.375,32
99	0553	ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES Aditivo, aplicación lechada, rinde 6m2 cada litro.	m2	5,78	498,940	2.883,87
100	4082	PINTURA PISO HORMIGÓN, DECORACIÓN-DEPORTIVA. Superficie nueva, sellador acrílico, 2 manos de pintura tipo cancha.	m2	10,01	290,290	2.905,82
101	0623	SEÑALIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS ancho 6cm, 2 manos, pintura de cancha	m	1,26	150,690	189,87
102	0058	ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA DURA Altura promedio de murete 1 metro, tabla dura, recubrimiento con líquido desmoldante.	m2	18,34	54,520	999,90
103	0628	GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA fc=180kg/cm2, encofrado, tablero contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3.	m	15,18	10,800	163,94
104	0164	POLIETILENO	m2	1,44	24,330	35,04
105	P510	JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES siembra de plantas,30 u/m2,varias especies		49,56	3,000	148,68
106	0649	CONFORMACION, ESCALINATA GRADERIO Remocion escombros, mejorar suelo, sub-base 0.15m	m2	7,91	5,180	40,97
107	0629	DESCANSOS GRADAS, LOSA MACIZA e=7cm Horm. simple 180kg/cm2, acabado espolvoreado mortero 1:3 aplicado directamente.	m2	16,38	3,000	49,14
108	0034	DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora frontal, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	7,13	83,310	594,00
109	2206	SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS. Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de	m3-km	0,36	768,680	276,72







120 0968 READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL Cama de arena espesor 3cm, emporado mortero 1:10 cemento:arena. m2 6,35 1,000		escombreras esta incluido en el rubro desalojo, incluye esponjamiento.				
111 0730 BASURERO TOOL GALV.1.4mm, TUBO 1 1/2* Columna U 143,16 2,000 2020x660m 2020x660m 2020x660m U 143,16 2,000 2020x660m 2020x660m	110 3529	Reubicación área aledaña. Posterior al retiro de alumbrado y redes	u	247,00	2,000	494,00
112 V32	111 0730			143,16	2,000	286,32
13	112 V321		m3	3,84	0,000	0,00
114 9992 puerta,marco y tapamarco	113 V206		m3-km	0,41	873,140	357,99
102	114 5952		u	15,14	1,000	15,14
117 7058 DESARMADA ESTRUCTURA METÁLICA. Tipo vicera incluye cortes. Kg	115 1029		m2	5,30	76,050	403,07
118 V027 AREA ENCESPADA (ENCHAMBADA) 206(3) m2 5.62 0.000	116 0961	LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN. Incluye apilamiento.	m2	1,42	1,000	1,42
119	117 7058		Kg	1,13	100,000	113,00
120	118 V027		m2	5,62	0,000	0,00
120 0998 arena espesor 3cm, emporado mortero 1:10 cemento:arena. m2 6,35 1,000	119 V771	MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x4mm 504(2)C	m2	4,45	477,770	2.126,08
121 2573	120 0968			6,35	1,000	6,35
122 P283 galv.5/16",tablon canelo,pemo,angulo 20x3mm.,lijado 2m.antic. u 286,69 1,000 2m.esmalte u 62,96 1,000 123 P281 REPINTADO:ESCALERA,CHINA - SUBE Y BAJA lijado, 2 mano pintura anticorrosiva y 2manos de pintura esmalte. u 62,96 1,000 124 P049 REPARACIÓN DE RESBALADERA. Materiales galvanizados, pintura esmalteen todo el juego. PECTORAL NORMA ASTM F2276 POSTE 114x3 PERNO TORX INOX RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÁTICA Eq.ejerc.pectorales,brazos poste TR114x3 asientos TR50x3, plac.base 10 placa pivote 6 eje galv.20 cubreper.ø50 cubrebase ø275 certif.ASTM F2276 anc.4 varilla dado 50x50x95cm HS210kg/cm2,20 tuerca nivelación y seguridad ¼ regaton.50 y 114.inst CICLA NORMA ASTM F2276 POSTE 114x3 PERNO TORX INOX RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÁTICA Eq.ejerc.piermas,brazos poste TR114x3 asientos TR50x3,plac.base 10 placa eje galv.20	121 2573	Prof.0.45cm,a=36cm,e=23cm,encof.ang.100x50x6mm,rejilla apoyada		315,95	3,000	947,85
P261 pintura anticorrosiva y 2manos de pintura esmalte. U 62,96 1,000	122 P283	galv.5/16",tablon canelo,perno,angulo 20x3mm.,lijado 2m.antic.	u	286,69	1,000	286,69
esmalteen todo el juego. PECTORAL NORMA ASTM F2276 POSTE 114x3 PERNO TORX INOX RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÂTICA 125 P857 Eq.ejerc.pectorales, brazos poste TR114x3 asientos TR50x3, plac.base 10 placa pivote 6 eje galv.20 cubreper.ø50 cubrebase ø275 certif.ASTM F2276 anc.4 varilla dado 50x50x95cm HS210kg/cm2,20 tuerca nivelación y seguridad ¾ regaton.50 y 114.inst CICLA NORMA ASTM F2276 POSTE 114x3 PERNO TORX INOX RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÂTICA Eq.ejerc.piernas, brazos poste 126 P852 TR114x3 asientos TR50x3, plac.base 10 placa eje galv.20 u 798,02 2,000 1 cubreper.ø50 cubrebase ø275 certificado ASTM F2276 anc.4 varilla dado 50x50x95cm HS210kg/cm2,20 tuerca nivelación y seguridad ¾ regaton.50 y 114.inst. MONOCOLUMPIO NORMA ASTM F2276 POSTE 114x3 PERNO TORX INOX. RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÂTICA Eq.ejerc.piernas poste TORX INOX. RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÂTICA Eq.ejerc.piernas poste TR114x3 asientos TR50x3, plac.base 10 placa pivote 6 eje galv 20 u 904,03 1,000 cubreperno ø50 cubrebase ø275 certificado ASTM F2276 anc.4 varilla dado 50x50x95cm HS210kg/cm2,20 tuerca nivelación y seguridad ¾ regaton.50 y 114.inst	123 P281		u	62,96	1,000	62,96
INOX RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÁTICA Eq.ejerc.pectorales,brazos poste TR114x3 asientos TR50x3, plac.base 10 placa pivote 6 eje galv.20 cubreper.ø50 cubrebase ø275 certif.ASTM F2276 anc.4 varilla dado 50x50x95cm HS210kg/cm2,20 tuerca nivelación y seguridad ¾ regaton.50 y 114.inst CICLA NORMA ASTM F2276 POSTE 114x3 PERNO TORX INOX RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÁTICA Eq.ejerc.piernas,brazos poste TR114x3 asientos TR50x3,plac.base 10 placa eje galv.20 cubreper.ø50 cubrebase ø275 certificado ASTM F2276 anc.4 varilla dado 50x50x95cm HS210kg/cm2,20 tuerca nivelación y seguridad ¾ regaton.50 y 114.inst. MONOCOLUMPIO NORMA ASTM F2276 POSTE 114x3 PERNO TORX INOX. RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÁTICA Eq.ejerc.piernas poste TR114x3 asientos TR50x3, plac.base 10 placa pivote 6 eje galv 20 cubreperno ø50 cubrebase ø275 certificado ASTM F2276 anc.4 varilla dado 50x50x95cm HS210kg/cm2,20 tuerca nivelación y seguridad ¾ regaton.50 y 114.inst	124 P049	esmalteen todo el juego.	u	365,33	1,000	365,33
RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÁTICA Eq.ejerc.piernas,brazos poste TR114x3 asientos TR50x3,plac.base 10 placa eje galv.20 u 798,02 2,000 1 cubreper.ø50 cubrebase ø275 certificado ASTM F2276 anc.4 varilla dado 50x50x95cm HS210kg/cm2,20 tuerca nivelación y seguridad ¾ regaton.50 y 114.inst. MONOCOLUMPIO NORMA ASTM F2276 POSTE 114x3 PERNO TORX INOX. RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÁTICA Eq.ejerc.piernas poste TR114x3 asientos TR50x3, plac.base 10 placa pivote 6 eje galv 20 cubreperno ø50 cubrebase ø275 certificado ASTM F2276 anc.4 varilla dado 50x50x95cm HS210kg/cm2,20 tuerca nivelación y seguridad ¾ regaton.50 y 114.inst	125 P857	INOX RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÁTICA Eq.ejerc.pectorales,brazos poste TR114x3 asientos TR50x3, plac.base 10 placa pivote 6 eje galv.20 cubreper.ø50 cubrebase ø275 certif.ASTM F2276 anc.4 varilla dado 50x50x95cm HS210kg/cm2,20	n	2.039,38	1,000	2.039,38
TORX INOX. RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÁTICA Eq.ejerc.piernas poste 127 P853 TR114x3 asientos TR50x3, plac.base 10 placa pivote 6 eje galv 20 cubreperno ø50 cubrebase ø275 certificado ASTM F2276 anc.4 varilla dado 50x50x95cm HS210kg/cm2,20 tuerca nivelación y seguridad ¾ regaton.50 y 114.inst	126 P852	RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÁTICA Eq.ejerc.piernas,brazos poste TR114x3 asientos TR50x3,plac.base 10 placa eje galv.20 cubreper.ø50 cubrebase ø275 certificado ASTM F2276 anc.4 varilla dado 50x50x95cm HS210kg/cm2,20 tuerca nivelación y seguridad 3/4	u	798,02	2,000	1.596,04
TOTAL 101 %	127 P853	MONOCOLUMPIO NORMA ASTM F2276 POSTE 114x3 PERNO TORX INOX. RECUBRIMIENTO INTEGRAL DÚPLEX DECAPADO GALVANIZADO PINTURA ELECTROSTÁTICA Eq.ejerc.piernas poste TR114x3 asientos TR50x3, plac.base 10 placa pivote 6 eje galv 20 cubreperno ø50 cubrebase ø275 certificado ASTM F2276 anc.4 varilla dado 50x50x95cm HS210kg/cm2,20 tuerca nivelación y seguridad 3/4	u	904,03	1,000	904,03
TOTAL TOTAL					TOTAL	101.870,93

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados.





CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecución de la obra descrita, el CONTRATISTA ha contado con el personal, equipo y maquinaria establecidos y solicitados a satisfacción.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL								
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO	PRORROGA DE PLAZO	FECHA TERMINACION DEL PLAZO	FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA			
14-dic-2023	19-dic-2023	20 días	0 días	07-ene-24	27-dic-23			

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:

A la suscripción de la presente Acta de Entrega de Recepción Provisional se procede a la devolución de la garantía de Buen Uso del Anticipo, con forme lo establece el artículo 263 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

A la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva se procederá a la devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento, conforme lo establece el artículo 263 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano de Quito – Administración Zonal Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente, y habiendo cumplido a entera satisfacción con las especificaciones técnicas pliegos y oferta técnica, se recibe la obra en mención.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y contenido.

Ing. Santiago Rodríguez ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ADM. QUITUMBE Ing. Jonathan Daniel Brito DELEGADO ADM. QUITUMBE

Arq. Vicente Sarzosa CONTRATISTA

